



โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากำ(ปทุมธรรมโชติ)

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่
กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่
และความปลอดภัยของโรงเรียน

ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้รายงาน
นายณฤเดช อริยา
ตำแหน่งครู

คำนำ

โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ “กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อให้เพื่อให้ อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ๒) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ในโรงเรียน ให้มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย ปัจจุบันได้สำรวจสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ พบว่า ๑)อาคารไม้ มีระบบไฟฟ้าชำรุดเสียหาย เสี่ยงแก่การเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและลัดวงจรของระบบไฟฟ้า ๒) พบว่าถังดับเพลิงเสื่อมสภาพเนื่องจากเคมีดับเพลิงหมดอายุและแรงดันแก๊สไม่ได้มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซม ตามรายการที่พบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และอาคารสถานที่ในโรงเรียนที่มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น

ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ “กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทำให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)และผู้เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการพัฒนาความรู้ การศึกษา และพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าต่อไป

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
ตอนที่ ๑ บทนำ	๓
ตอนที่ ๒ การดำเนินการ	๕
ตอนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	๗
ตอนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน	๙
ภาคผนวก	๑๑
บันทึกขออนุญาตประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม	
บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม	
บันทึกข้อความรายงานผลการจัดกิจกรรม	
บันทึกข้อความการนำผลการประเมินกิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไข	
แบบสรุปประเมินกิจกรรม	
แบบประเมินกิจกรรม	
ภาพกิจกรรม	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ชื่อโครงการ พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และความปลอดภัยของโรงเรียน

กิจกรรม การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายนฤเดช อริยา

๑. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดีมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียนอาคารประกอบบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้งยังเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของโรงเรียน มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้มีบรรยากาศที่ดี มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งานอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันได้สำรวจสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาทำ พบว่า ๑)อาคารไม้ มีระบบไฟฟ้าชำรุดเสียหาย เสี่ยงแก่การเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและลัดวงจรของระบบไฟฟ้า ๒) พบว่าถังดับเพลิงเสื่อมสภาพเนื่องจากเคมีดับเพลิงหมดอายุและแรงดันแก๊สไม่ได้มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซม ตามรายการที่พบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และอาคารสถานที่ในโรงเรียนที่มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และความปลอดภัยในโรงเรียนขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- ๑) เพื่อให้ อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ๒) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ในโรงเรียน ให้มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย

๓. เป้าหมายกิจกรรม

๓.๑ ผลผลิต / ด้านปริมาณ (Outputs)

นักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้น

๓.๒ ผลลัพธ์ / ด้านคุณภาพ (Outcomes)

อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๔. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ

ขั้นตอนกิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นวางแผนเตรียมการ (P) Plan ๑. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน และชี้แจงรายละเอียดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ๒. สรุปแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมเสนอ ๓. เสนอโครงการ / กิจกรรม ๔. มอบหมายการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน		๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕	นายณฤเดช อริยา คณะครู ผู้บริหาร
ขั้นการดำเนินการ (D) Do ๑. สำรวจประเมินจุดเสี่ยงหรือบริเวณที่มีการชำรุดเสียหายของอาคารสถานที่ในการจัดทำรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ๑. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนกำหนดการของกิจกรรม ๒. การดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมการ ๒.๑ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคารไม้ ๒.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถังดับเพลิงของโรงเรียนทุกจุดให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีรายการดังนี้ ๒.๒.๑ เปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงภายในถังดับเพลิง ๒.๒.๒ เติมน้ำแก๊สแรงดันภายในถังดับเพลิง ๒.๒.๓ ซ่อมแซมอุปกรณ์และตัวถังดับเพลิงที่ชำรุด	๒๗,๕๐๐	๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕	นายณฤเดช อริยา คณะครู ผู้บริหาร
ขั้นติดตาม ตรวจสอบประเมินผล (C) Check ๑. การกำกับ ติดตาม กิจกรรม ๒. ประเมินผลขั้นตอนการดำเนินงาน และการดำเนินงานตามกิจกรรม ๓. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ		๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕	นายณฤเดช อริยา คณะครู ผู้บริหาร
ขั้นปรับปรุงพัฒนา (A) Action นำผลการประเมินและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ อุปสรรค ข้อควรปรับปรุง แนะนำ เสนอนำมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนา หรือการพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก		๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕	นายณฤเดช อริยา คณะครู ผู้บริหาร

๕. วิธีการดำเนินการ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๑) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและเก็บข้อมูล

๑. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มาก

คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ น้อย

คะแนนเฉลี่ย ๐.๕๑-๑.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ น้อยที่สุด

ส่วนที่ ๒
การดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามขั้นตอน PDCA	หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
ขั้นวางแผนงานตามกิจกรรม (Plan) ๑. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน และชี้แจงรายละเอียดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ๒. สรุปแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมเสนอ ๓. เสนอโครงการ / กิจกรรม ๔. มอบหมายการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน	๑) บันทึกข้อความขออนุญาต ประชุมวางแผนการดำเนิน กิจกรรม ๒) แผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ขั้นดำเนินการตามกิจกรรม (Do) ขั้นการดำเนินการ (D) Do ๑. สำรวจประเมินจุดเสี่ยงหรือบริเวณที่มีการชำรุดเสียหายของอาคาร สถานที่ในการจัดทำรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ๑. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามแผน กำหนดการของกิจกรรม ๒. การดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรม ๒.๑ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคารไม้ ๒.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถังดับเพลิงของโรงเรียนทุกจุดให้มีสภาพที่พร้อม ใช้งานอยู่เสมอมีรายการดังนี้ ๒.๒.๑ เปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงภายในถังดับเพลิง ๒.๒.๒ เติมแก๊สแรงดันภายในถังดับเพลิง ๒.๒.๓ ซ่อมแซมอุปกรณ์และตัวถังดับเพลิงที่ชำรุด	๑) แผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ๒) รูปภาพการดำเนินกิจกรรม ๓) ผลสำเร็จของกิจกรรมเชิง ประจักษ์ ๔) แบบสรุปรายงานผลการ ดำเนินกิจกรรม ๕) บันทึกข้อความรายงานผล การดำเนินกิจกรรม
ขั้นติดตาม ตรวจสอบประเมินผล (C) Check ๑. การกำกับ ติดตาม กิจกรรม ๒. ประเมินผลขั้นตอนการดำเนินงาน และการดำเนินงานตามกิจกรรม ๓. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ	๑) แบบประเมินความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ๒) แบบสรุปรายงานผลการ ดำเนินกิจกรรม
ขั้นปรับปรุงพัฒนา (A) Action นำผลการประเมินและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ อุปสรรค ข้อควร ปรับปรุง แนะนำ เสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนา หรือการพัฒนาสิ่งที่ต้อง อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก	บันทึกข้อความการนำผลการ ประเมินกิจกรรมมาปรับปรุง แก้ไข

๖. งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม

เงินที่จัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท)	เกินงบประมาณ (บาท)
๒๔,๐๐๐	๒๗,๕๐๐	๓,๕๐๐

(✓) เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท เหตุผล มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเนื่องจากพบความเสียหายของระบบไฟฟ้าหลายจุดจึงใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการจัดสรรในกิจกรรม

() เบิกจ่ายไปเป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละ.....ของงบประมาณทั้งหมด

() ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

๗. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

วันเริ่มต้นกิจกรรม วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

วันเสร็จสิ้นกิจกรรม วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

๘. สถานที่ดำเนินกิจกรรม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)

๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑) คณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)

๒) นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการดำเนิน กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบไปด้วยข้อมูลการการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

๑. ด้านการประเมินผลความคิดเห็นความพึงพอใจในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

ด้านที่ ๑ การประเมินผลความคิดเห็นความพึงพอใจในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม N = ๑๗๕

ผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
๑. นักเรียน	๑๕๘	๑๕๘
๒. คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	๑๗	๑๗
รวม	๑๗๕	๑๗๕
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตารางที่ ๒ สรุปผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ จำแนกตามระดับความคิดเห็นเป็นจำนวนคน

ที่	รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑	ด้านการสำรวจความต้องการในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่มีการวางแผนการดำเนินงานและจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามลำดับความเร่งด่วนและความจำเป็น	๑๗๕				
๒	ด้านอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลปรับปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	๑๕๐	๒๕			
๓	ด้านผลการดำเนินการปรับปรุงการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๗๕				
๔	ด้านการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ที่มีความเหมาะสมตามงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซม	๑๗๕				

ตารางที่ ๓ สรุปผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ จำแนกตามระดับความคิดเห็นเป็น ค่าเฉลี่ย $\bar{X}$

ที่	รายการที่ประเมิน	$\bar{X}$	ระดับความคิดเห็น
๑	ด้านการสำรวจความต้องการในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่มีการวางแผนการดำเนินงานและจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามลำดับความเร่งด่วนและความจำเป็น	๕	มากที่สุด
๒	ด้านอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลปรับปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	๔.๘๖	มากที่สุด
๓	ด้านผลการดำเนินการปรับปรุงการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๕	มากที่สุด

ที่	รายการที่ประเมิน	$\bar{X}$	ระดับความคิดเห็น
๔	ด้านการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ มีความเหมาะสมตามงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซม	๕	มากที่สุด
รวมเฉลี่ย		๔.๘๗	มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ			๙๙.๔

จากผลการประเมินการดำเนินงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีความคิดเห็นความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเรียงลำดับ ความพึงพอใจในแต่ละข้อรายการจากมากไปถึ้น้อยดังนี้ อันดับแรก ด้านการสำรวจความต้องการในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่มีการวางแผนการดำเนินงานและจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามลำดับความเร่งด่วนและความจำเป็น, ด้านผลการดำเนินการปรับปรุงการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ, ด้านการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ มีความเหมาะสมตามงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ($\bar{X} = ๕$) รองลงมาอันดับที่ ๒ ด้านอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลปรับปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ($\bar{X} = ๔.๘๖$) สรุปผลรวมเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = ๔.๘๗$) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและข้อควรปรับปรุง

ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและข้อควรปรับปรุง

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการประเมิน

การดำเนินงาน กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผลการสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์เป้าหมายความสำเร็จของกิจกรรมดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผลการประเมินความคิดเห็นระดับความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่สุด ($\bar{X} = ๔.๙๗$) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔

สรุปผลการประเมิน“กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมทุกประการ

๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑	เพื่อให้ อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้รับการดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	✓		อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๒	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ในโรงเรียน ให้มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย	✓		อาคารสถานที่ในโรงเรียน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย

ผลการดำเนินงานเป้าหมาย

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑.	ผลผลิต / ด้านปริมาณ (Outputs) นักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป	✓		ผลการประเมิน ความคิดเห็นความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = ๔.๙๗$) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔
๒.	ผลลัพธ์ / ด้านคุณภาพ (Outcomes) อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้รับการดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	✓		ผลการการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ส่งผลให้ อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้รับการดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๑) วัตถุประสงค์

(✓) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

() ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ เพราะ.....

๒) เป้าหมาย

(✓) บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

() ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะ.....

๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

(✓) บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

() ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะ.....

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ไม่มี

ข้อควรปรับปรุง

- ไม่มี

๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ภาคผนวก

สรุปแบบประเมินผลความคิดเห็นความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น นักเรียน และคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๗๕ คน

ที่	รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น					ค่าเฉลี่ย	สรุปผล
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
๑	ด้านการสำรวจความต้องการในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่มีการวางแผนการดำเนินงานและจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามลำดับความเร่งด่วนและความจำเป็น	๑๗๕					๕	มากที่สุด
๒	ด้านอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลปรับปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	๑๕๐	๒๕				๔.๘๖	มากที่สุด
๓	ด้านผลการดำเนินการปรับปรุงการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑๗๕					๕	มากที่สุด
๔	ด้านการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ มีความเหมาะสมตามงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซม	๑๗๕					๕	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย							๔.๙๗	มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ **มากที่สุด**

คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ **มาก**

คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ **ปานกลาง**

คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ **น้อย**

คะแนนเฉลี่ย ๐.๕๑-๑.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ **น้อยที่สุด**

จากตารางพบว่า ผลการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = ๔.๙๗$) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ไม่มี

ข้อควรปรับปรุง

- ไม่มี

แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

☐ นักเรียน ☐ ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

ระดับ ๕ หมายถึง ความพึงพอใจระดับ มากที่สุด

ระดับ ๔ หมายถึง ความพึงพอใจระดับ มาก

ระดับ ๓ หมายถึง ความพึงพอใจระดับ ปานกลาง

ระดับ ๒ หมายถึง ความพึงพอใจระดับ น้อย

ระดับ ๑ หมายถึง ความพึงพอใจระดับ น้อยที่สุด

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ข้อ	รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					หมายเหตุ
		๕	๔	๓	๒	๑	
๑	ด้านการสำรวจความต้องการในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่มีการวางแผนการดำเนินงานและจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามลำดับความเร่งด่วนและความจำเป็น						
๒	ด้านอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลปรับปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ						
๓	ด้านผลการดำเนินการปรับปรุงการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามปกติ						
๔	ด้านการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ มีความเหมาะสมตามงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซม						
รวม							

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ข้อควรปรับปรุง

.....

.....

.....



กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)



การปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ จุดที่มีการชำรุดเสียหาย





กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดราชวรค์ศรีธำทำ (ปทุมธรรมโชติ)



การปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ จุดที่มีการชำรุดเสียหาย





กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)



การปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ จุดที่มีการชำรุดเสียหาย





กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดราชวรค์ศรีรัตนฯ (ปทุมธรรมโชติ)



ผลการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดราชวรค์ศรีรัตนฯ (ปทุมธรรมโชติ)





กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)



ผลการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)





กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดราชกูร์ศรีธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)



การเปลี่ยนเคมีถังดับเพลิง เติมน้ำถังดับเพลิง และซ่อมแซมถังดับเพลิงที่ชำรุด





กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดราชสุวรรณศรีรัตนมหาธาตุ (ปทุมธานี)



การเปลี่ยนเคมีถังดับเพลิง เติมน้ำถังดับเพลิง และซ่อมแซมถังดับเพลิงที่ชำรุด

